ロッド修理・改造　工賃表　　2024年 6月現在

	BLC 24Lb以下 BC・TX etc. （1＆H ロッド）	BLC 25Lb以上 GT・TUNA etc. （1＆H ロッド）	ジギング・マーリン etc. （1pcsロッド）	部品代
シングルフットガイド （シングルラッピング）	2400	―	―	使用ガイドにより異なります
シングルフットガイド （ダブルラッピング）	2650	―	―	使用ガイドにより異なります
シングルフットガイド （トリプルラッピング）	5200	―	―	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド （シングルラッピング）	4200	―	―	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド （ダブルラッピング）	4700	4700	4700	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド （トリプルラッピング）	7800	7800	7800	使用ガイドにより異なります
トップガイド交換	￥3150 （スレッドのみ ￥1700）	￥3150 （スレッドのみ ￥1700）	￥3150 （スレッドのみ ￥1700）	使用ガイドにより異なります
キズ直し （クリヤ再塗装のみの簡易リペア）	￥7200 アンサンドブランクは不可	￥7200 アンサンドブランクは不可	￥7200 アンサンドブランクは不可	―
キズ直し （塗装剥離後、再塗装）	￥36000～￥78000 アンサンドブランクは不可	￥36000～￥78000 アンサンドブランクは不可	￥36000～￥78000 アンサンドブランクは不可	―
キズ直し （ブランクスレッド巻き補強の巻き直し）	1セクションにつき ￥6000	1セクションにつき ￥6000	1セクションにつき ￥6000	―
リールシート交換 （フロントEVA 又はリアEVAと BRCキャップを外す）	￥12000	￥14400	不可	使用リールシート代及び （EVA又はコルク代金他）
フロントグリップ交換	￥10600	￥12000	不可	EVA　￥2000 コルク　￥6000～
リアグリップ交換	￥10600	￥12000	不可	EVA　￥2000 コルク　￥6000～
BRC交換	￥2400	￥2400	￥2400	￥200～
皮グリップ巻き替え	―	￥6600	―	皮テープ　￥600
グリップ外径加工 （フロント）	EVA　￥2550 コルク　￥3400	EVA　￥2550 コルク　￥3400	不可 不可	― ―
グリップ外径加工 （リア）	EVA　￥2650 コルク　￥3500	EVA　￥2650 コルク　￥3500	不可 不可	― ―
再コーティング （ガイドの部分）	一箇所　￥1450	一箇所　￥1450	一箇所　￥1450	―
ギンバルに交換	￥8400	￥8400	￥8400	FUJI樹脂製　￥600 アルミ製　￥1800～
外観点検（点検手数料）	￥1200	￥1200	￥1200	―
ブランク破損検査（吊り下げテスト）	￥3600	￥3600	￥3600	―

※表示価格は税抜き価格です。