

ロッド修理・改造 工賃表

2011年4月現在

	BC・TGC etc. (1&H ロッド)	GT・TUNA etc. (1&H ロッド)	ジギング・マーリン etc. (1pcsロッド)	部品代
シングルフットガイド (シングルラッピング)	¥ 1800	-	-	使用ガイドにより異なります
シングルフットガイド (ダブルラッピング)	¥ 2000	-	-	使用ガイドにより異なります
シングルフットガイド (トリプルラッピング)	¥ 4000	-	-	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド (シングルラッピング)	¥ 3400	-	-	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド (ダブルラッピング)	¥ 3600	¥ 3600	¥ 3600	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド (トリプルラッピング)	¥ 6000	¥ 6000	¥ 6000	使用ガイドにより異なります
トップガイド交換	¥ 2400	¥ 2400	¥ 2400	使用ガイドにより異なります
キズ直し (塗装剥離後、再塗装)	¥ 3600 ~ ¥ 6000	¥ 3600 ~ ¥ 6000	¥ 3600 ~ ¥ 6000	-
リールシート交換 (フロントEVA 又は リアEVAとBRCを外す)	¥ 9600	¥ 10800	不可	使用リールシート代及び (修理方法によりBRC代)
フロントグリップ交換	¥ 8400	¥ 9600	不可	EVA ¥ 2000
				コルク ¥ 6000
リアグリップ交換	¥ 8400	¥ 9600	不可	EVA ¥ 2000
				コルク ¥ 6000
BRC交換	¥ 1800	¥ 1800	¥ 1800	¥ 200 ~
皮グリップ巻き替え	-	¥ 3600	-	皮テープ ¥ 600
グリップ外径加工 (フロント)	EVA ¥ 1800	EVA ¥ 1800	EVA ¥ 1800	-
	コルク ¥ 2400	コルク ¥ 2400	コルク ¥ 2400	-
グリップ外径加工 (リア)	EVA ¥ 1800	EVA ¥ 1800	EVA ¥ 1800	-
	コルク ¥ 2400	コルク ¥ 2400	コルク ¥ 2400	-
再コーティング (ガイドの部分)	一箇所 ¥ 1200 (2箇所以上は¥ 600ずつ加算)	一箇所 ¥ 1200 (2箇所以上は¥ 600ずつ加算)	一箇所 ¥ 1200 (2箇所以上は¥ 600ずつ加算)	-
ギンバルに交換	¥ 3000	¥ 3000	¥ 3000	FUJI樹脂 ¥ 600
				アフコアルミ ¥ 1800 ~
ブランク破損検査	¥ 1200	¥ 1200	¥ 1200	-

表示価格に消費税は含まれておりませんのでご了承ください。