

ロッド修理・改造 工賃表

2017年4月現在

	BLC 24Lb以下 BC・TX etc. (1 & H ロッド)	BLC 25Lb以上 GT・TUNA etc. (1 & H ロッド)	ジギング・マーリン etc. (1pcsロッド)	部品代
シングルフットガイド (シングルラッピング)	¥ 1800	—	—	使用ガイドにより異なります
シングルフットガイド (ダブルラッピング)	¥ 2000	—	—	使用ガイドにより異なります
シングルフットガイド (トリプルラッピング)	¥ 4000	—	—	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド (シングルラッピング)	¥ 3400	—	—	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド (ダブルラッピング)	¥ 3600	¥ 3600	¥ 3600	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド (トリプルラッピング)	¥ 6000	¥ 6000	¥ 6000	使用ガイドにより異なります
トップガイド交換	¥ 2400	¥ 2400	¥ 2400	使用ガイドにより異なります
キズ直し (塗装剥離後、再塗装)	¥ 3600～ ¥ 6000 アンサンドブランクは不可	¥ 3600～ ¥ 6000 アンサンドブランクは不可	¥ 3600～ ¥ 6000 アンサンドブランクは不可	—
リールシート交換 (フロントEVA 又は リアEVAとBRCを外す)	¥ 9600	¥ 10800	不可	使用リールシート代及び (修理方法によりBRC代)
フロントグリップ交換	¥ 8400	¥ 9600	不可	EVA ¥ 2000 コルク ¥ 6000～
リアグリップ交換	¥ 8400	¥ 9600	不可	EVA ¥ 2000 コルク ¥ 6000～
BRC交換	¥ 1800	¥ 1800	¥ 1800	¥ 200～
皮グリップ巻き替え	—	¥ 3600	—	皮テープ ¥ 600
グリップ外径加工 (フロント)	EVA ¥ 1900 コルク ¥ 2600	EVA ¥ 1900 コルク ¥ 2600	不可 不可	— —
グリップ外径加工 (リア)	EVA ¥ 1900 コルク ¥ 2600	EVA ¥ 1900 コルク ¥ 2600	不可 不可	— —
再コーティング (ガイドの部分)	一箇所 ¥ 1200 (2箇所以上は ¥ 600ずつ加算)	一箇所 ¥ 1200 (2箇所以上は ¥ 600ずつ加算)	一箇所 ¥ 1200 (2箇所以上は ¥ 600ずつ加算)	—
ギンバルに交換	¥ 4500	¥ 4500	¥ 4500	FUJI樹脂 ¥ 600 アフコアルミ ¥ 1800～
ブランク破損検査	¥ 2000	¥ 2000	¥ 2000	—

※表示価格に消費税は含まれておりませんのでご了承ください。