

ロッド修理・改造 工賃表

2021年 7月現在

	BLC 24Lb以下 BC・TX etc. (1&H ロッド)	BLC 25Lb以上 GT・TUNA etc. (1&H ロッド)	ジギング・マーリン etc. (1pcsロッド)	部品代
シングルフットガイド (シングルラッピング)	¥ 2000	—	—	使用ガイドにより異なります
シングルフットガイド (ダブルラッピング)	¥ 2200	—	—	使用ガイドにより異なります
シングルフットガイド (トリプルラッピング)	¥ 4300	—	—	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド (シングルラッピング)	¥ 3500	—	—	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド (ダブルラッピング)	¥ 3900	¥ 3900	¥ 3900	使用ガイドにより異なります
ダブルフットガイド (トリプルラッピング)	¥ 6500	¥ 6500	¥ 6500	使用ガイドにより異なります
トップガイド交換	¥ 2600 (スレッドのみ ¥1400)	¥ 2600 (スレッドのみ ¥1400)	¥ 2600 (スレッドのみ ¥1400)	使用ガイドにより異なります
キズ直し (クリヤ再塗装のみの簡易リペア)	¥ 6000 アンサンドブランクは不可	¥ 6000 アンサンドブランクは不可	¥ 6000 アンサンドブランクは不可	—
キズ直し (塗装剥離後、再塗装)	¥ 30000～ ¥ 65000 アンサンドブランクは不可	¥ 30000～ ¥ 65000 アンサンドブランクは不可	¥ 30000～ ¥ 65000 アンサンドブランクは不可	—
キズ直し (スレッド巻き補強の巻き直し)	1セクションにつき ¥ 5000	1セクションにつき ¥ 5000	1セクションにつき ¥ 5000	—
リールシート交換 (フロントEVA 又は リアEVAと BRCを外す)	¥ 10000	¥ 12000	不可	使用リールシート代及び (EVA又はコルク代金他)
フロントグリップ交換	¥ 8800	¥ 10000	不可	EVA ¥ 2000 コルク ¥ 6000～
リアグリップ交換	¥ 8800	¥ 10000	不可	EVA ¥ 2000 コルク ¥ 6000～
BRC交換	¥ 2000	¥ 2000	¥ 2000	¥ 200～
皮グリップ巻き替え	—	¥ 5500	—	皮テープ ¥ 600
グリップ外径加工 (フロント)	EVA ¥ 2100 コルク ¥ 2800	EVA ¥ 2100 コルク ¥ 2800	不可 不可	— —
グリップ外径加工 (リア)	EVA ¥ 2200 コルク ¥ 2900	EVA ¥ 2200 コルク ¥ 2900	不可 不可	— —
再コーティング (ガイドの部分)	一箇所 ¥ 1200	一箇所 ¥ 1200	一箇所 ¥ 1200	—
ギンバルに交換	¥ 7000	¥ 7000	¥ 7000	FUJI樹脂製 ¥ 600 アルミ製 ¥ 1800～
外観点検(点検手数料)	¥ 1000	¥ 1000	¥ 1000	—
ブランク破損検査(吊り下げテスト)	¥ 3000	¥ 3000	¥ 3000	—

※表示価格は税抜き価格です。